

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома



О.Е. Трегубова
2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ

«Крайовой политехнический колледж»



М.В. Азанов
2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе с протирочной машиной

ИОТ-016

1. Общие требования охраны труда

1.1. К самостоятельной работе на протирочной машине допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктажи и обучение по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе с протирочной машиной возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:

- вращающиеся рабочие части протирочной машины;
- электрический ток.

1.4. При работе с протирочной машиной, должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный, косынка или колпак, диэлектрический коврик.

1.5. В столовой должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.6. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Столовая должен быть обеспечен углекислотным или порошковым огнетушителем.

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю.

1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак. Убедиться в отсутствии свисающих концов одежды.

2.2. Убедиться в наличии на полу около электроприбора диэлектрического коврика.

2.3. Проверить наличие и надёжность подсоединения к корпусу электроприбором защитного заземления, а также целостность подводящего кабеля электропитания.

2.4. Подготовить к работе на электроприборе продукты и толкатели.

2.5. Проверить работу электроприбора на холостом ходу путём кратковременного её включения.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Встать на диэлектрический коврик и включить электроприбор.

3.2. Продукты для обработки на электроприборе закладывать в приемную камеру некрупными кусками.

3.3. Запрещается проталкивать обрабатываемые продукты к шнеку электроприбора руками во избежание их травмирования, для этой цели использовать специальные деревянные толкатели.

3.4. Не перегружать приёмную камеру электроприбора продуктами, закладывать их для обработки небольшими порциями.

3.5. Перед обработкой мяса проверить отсутствие в нём костей.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности в работе электроприбора, а также нарушении защитного заземления её корпуса работу прекратить и выключить электроприбор. Работу продолжить после устранения неисправности.

4.2. При коротком замыкании и загорании электрооборудования немедленно отключить её от сети и приступить к тушению очага возгорания с помощью углекислотного или порошкового огнетушителя.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить электроприбором от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса; отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Выключить электроприбор, удалить из него остатки продуктов и промыть горячей водой.

5.2. Привести в порядок рабочее место.

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Специалист по охране труда

Р.Г. Исламов