

СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
ОГР Трегубова
2017 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ
«Краевой политехнический колледж»
М.В. Азанов
2017 г.



ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе на балансировочном станке

ИОТ-058

1. Общие требования охраны труда

1.1 К самостоятельной работе на балансировочном станке допускаются лица, не моложе 18 лет (водители, инструктора по вождению), прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, имеющие группу по электробезопасности не ниже II.

1.2 Работник при работе на балансировочном станке обязан:

1.2.1 Выполнять только ту работу, которая определена рабочей инструкцией.

1.2.2 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.

1.2.3 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

1.2.4 Соблюдать требования охраны труда.

1.2.5 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

1.2.6 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

1.2.7 Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.

1.2.8 Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.

1.2.9 Уметь применять первичные средства пожаротушения.

1.3 При работе на балансировочном станке на работника возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

-вращающиеся части оборудования;

-опасные уровни напряжения в электрических цепях, замыкания которых может пройти через тело человека;

-недостаток освещенности;

1.4 Работники при работе на балансировочном станке должны быть обеспечены спецодеждой.

1.5 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.

1.6 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно законодательства Российской Федерации.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1 Надеть и тщательно застегнуть установленную по действующим нормам специальную одежду.

2.2 Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы.

2.3 Проверить состояние пола на рабочем месте. Если пол скользкий или мокрый, потребовать, чтобы его вытерли или посыпали опилками, или сделать это самому.

2.4 Проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений и оборудования.

2.5 Балансировочный станок должен быть надёжно заземлён.

2.6 Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при осмотре на рабочем месте, доложить непосредственному руководителю для принятия мер к их полному устранению.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1 Перед балансировкой необходимо очистить колесо от грязи и камней в покрышке.

3.2 При работе на балансировочном станке необходимо:

3.2.1 Установить колесо на балансировочный станок и закрепите его, используя необходимый вариант оснастки.

3.2.2 Обращайте внимание на надежность установки колеса. При закреплении колеса нужно следить за равномерностью его посадки, одновременно заворачивая гайку крепления, прокручивать колесо.

3.2.3 Опустите защитный кожух.

3.2.4 Запустить балансировочный станок кнопкой «пуск».

3.2.5 Если возникла необходимость прервать вращение, то необходимо нажать на кнопку «экстренное торможение».

3.2.6 До полной остановки защитный кожух поднимать не допускается.

3.2.7 Установку балансировочных грузов производите точно в вертикальном положении.

3.3 Не допускается:

3.3.1 Производить сборку, ремонт или техническое обслуживание станка без полного отключения его от питающей сети.

3.3.2 Тормозить рукой балансируемое колесо.

3.3.3 Запускать при открытом защитном кожухе.

3.4 Корпус балансировочного станка надо периодически очищать от грязи и пыли влажной тряпкой. Не допускается попадание воды внутрь станка.

3.5 Необходимо периодически проверять затяжку болтов крепления станка к фундаменту.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1 При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

4.1.1 Немедленно прекратить работы и известить непосредственного руководителя.

4.1.2 Под руководством руководителя работ оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

4.2 При возникновении пожара, задымлении:

4.2.1 Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о возгорании на пост охраны.

4.2.2 Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери.

4.2.3 Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни.

4.2.4 Организовать встречу пожарной команды.

4.2.5 Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

4.3 При несчастном случае:

4.3.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию.

4.3.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.

4.3.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1 Привести в порядок рабочее место.

5.2 Выключить оборудование. Убрать инструмент и приспособления в отведенное для них место.

5.3 Снять спецодежду, осмотреть, вычистить и убрать в специально отведённое место.

5.4 Необходимо тщательно вымыть лицо и руки тёплой водой с мылом.

5.5 Об окончании работы и всех замечаниях, недостатках доложить непосредственному руководителю для принятия мер по их устраниению.

Специалист по охране труда Р.Г. Исламов