

СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома



О.П. Трегубова
2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ

«Краснодарский политехнический колледж»



М.В. Азанов
2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе с жарочным (пекарским) шкафом

ИОТ-014

1. Общие требования охраны труда

1.1 К самостоятельной работе с жарочным шкафом допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2 Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3 При работе с жарочным (пекарским) шкафом возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:

- термические ожоги при касании руками нагретых частей жарочного (пекарского) шкафа или горячих противней;
- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса жарочного шкафа и отсутствии диэлектрического коврика.

1.4 При работе с жарочным (пекарским) шкафом должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный, косынка или колпак, диэлектрический коврик.

1.5 Пищеблок (столовая) должен быть оборудован эффективной приточно-вытяжной вентиляцией.

1.6. На пищеблоке (столовой) должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.7 Работающие обязаны соблюдать правила противопожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Пищеблок должен быть обеспечен углекислотным или порошковым огнетушителем.

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю.

1.9 В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее места.

1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак.

2.2. Убедиться и наличии на полу около жарочного шкафа диэлектрического коврика.

2.3. Проверить надёжность подсоединения защитного заземления к корпусу жарочного (пекарского) шкафа, а также целостность подводящего электрического кабеля.

2.4. Включить вытяжную вентиляцию.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Встать на диэлектрический коврик и включить жарочный (пекарский) шкаф, убедиться в нормальной его работе.

3.2. Подготовить для выпечки в жарочном (пекарском) шкафу исходные полуфабрикаты (кондитерские изделия).

3.3. Довести температуру в жарочном (пекарском) шкафу до установленной нормы в зависимости от исходных изделий.

3.4. Соблюдать осторожность при открывании жарочного (пекарского) шкафа во избежание ожогов лица и дыхательных путей раскалённым воздухом.

3.5. Во избежание ожогов рук ставить и вынимать протвini с выпечкой из жарочного (пекарского) шкафа, используя полотенце или прихватки.

3.6. Следить за температурой жарочного (пекарского) шкафа, не допускать его перегрева.

3.7. Не оставлять без присмотра включенный в сеть жарочный (пекарский) шкаф.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности в работе шкафа, а также нарушении защитного заземления его корпуса работу прекратить и выключить шкаф, сообщить об этом непосредственному руководителю. Работу продолжить после устранения неисправности.

4.2. При коротком замыкании и загорании электрооборудования жарочного (пекарского) шкафа немедленно выключить его и приступить к тушению очага возгорания углекислотным или порошковым огнетушителем.

При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить жарочный (пекарский) шкаф от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Выключить жарочный шкаф (пекарский) и после его остывания промыть горячей водой.

5.2. Привести в порядок рабочее место, выключить вытяжную вентиляцию. Снять спецодежду и вымыть руки с мылом.

Специалист по охране труда

Р.Г. Исламов